

SATMAX PLUS

INSTRUÇÕES PARA REESTABELECE O SINAL DA REDE GLOBO EPTV CAMPINAS



Devido a uma mudança na operação da Globo EPTV Campinas, a partir do dia 28/08/2020 os clientes que possuem o ELSYS SATMAX PLUS e estão registrados para esta afiliada ficarão sem sinal a partir desta data.

Siga o passo a passo abaixo para reestabelecer o sinal dessa emissora:

PASSO 1:
Pressione MENU e
vá até a opção
“CONFIGURAÇÃO”.



PASSO 2:
Navegue por
“**INSTALAÇÃO**” e
“**CONFIGURAÇÃO
DA ANTENA**”,
pressione **OK**.



PASSO 3:

Nessa tela anote o tipo de LNB que é utilizado na sua instalação. Nesse exemplo estamos com um LNB “monoponto normal”. Essa informação será utilizada mais adiante.



PASSO 4:
Pressione SAIR e
vá até a opção
“CONFIGURAÇÕES
AVANÇADAS”,
“RESTAURAR
PADRÃO DE
FÁBRICA”,
pressione OK.



PASSO 5:
 Nessa tela digite a
 senha do seu
 equipamento (a senha
 padrão é 0000):



PASSO 6:
Pressione OK, as
configurações de
fábrica serão
aplicadas ao seu
dispositivo.



PASSO 7:
Nessa tela apenas
pressione SAIR
para ir até o menu
principal.



PASSO 8:

A última etapa é configurar o tipo de LNB que anotamos no passo 3. Pressione MENU e vá até até “CONFIGURAÇÃO”, em seguida navegue por “INSTALAÇÃO” e pressione OK em “CONFIGURAÇÃO DA ANTENA”. Na tela que aparecerá basta colocar o tipo de LNB correto na opção correspondente e pressionar SAIR para salvar.

PASSO 9:

Pronto, o sinal da EPTV Campinas será reestabelecido dentro de alguns instantes.

**SATMAX PLUS**

DADOS DO CANAL:

GLOBO EPTV CAMPINAS

Satélite: StarOne C2

Frequência: 3932 MHz

Polarização: Vertical

Taxa de símbolos: 7500 Msps

Modulação: DVB S2 8PSK

FEC: 2/3

